

## **Liite 2 Laadun arvioinnin perustelut**

### **1. KALUSTEIDEN RIITTÄVYYS HUONEKOHTAISESTI JA KOKONAISUUTENA**

#### **1.1 Miten tarjoaja on varmistanut kalusteratkaisuilla erilaisten toimintojen toteuttamisen tiloissa**

##### **Maksimipisteet 15**

##### **Kuopion Woodi Oy**

Kalusteita on suunniteltu liikaa ja ne ovat kooltaan massiiviset. Penkkiryhmän kolmiomainen muoto koettiin haastavaksi (sijoiteltavuus ryhmässä hankalaa ja se vaikuttaa pieneltä). Huoneet ovat täydentävät. Päivälepuhuoneen käytettävyys leikkiutilana jää puutteelliseksi. Esikouluryhmien pöytäratkaisu on toiminnan kannalta hankala.

##### **Pisteet 9**

##### **Lekolar-Printel Oy**

Pöytiä ja tuoleja on suunniteltu sopivasti ryhmätiloihin niin, että tilaa jää hyvin leikille ja huoneessa liikkumiselle. Taittopöydät ja pinottavat tuolit tuovat mahdollisuuden tarvittaessa lisätilalle. Fixaplay motoriikkasarja sopii eteistilojen monikäyttöön; se menee pieneen tilaan ja on helposti siirrettävissä sekä sopii myös tarvittaessa jumppasali käyttöön. Säilytin, jossa takaseinä on akustoiva kiinnityspinta, toimii myös tilanjakajana. Matalat muotoillut huopasermit eivät ole toimivia, mutta Enkel-lattiasermit soveltuvat hyvin tilan jakamiseen myös ryhmätiloissa.

##### **Pisteet 14**

##### **Tevela Oy**

Ryhmätiloihin suunnitellut suorakaiteen muotoiset pöytäryhmät täyttävät tilan. Lattiatilaa on vähän liikkumiseen ja leikkimiseen. Ryhmätilojen sohvapöydät eivät houkuttele rauhoittumiseen; sohvilla ei ole käsinoja, joten niissä on hankala istua. Roolivaatevaunu ja tutkimuskeskus ovat suurikokoisia ja ne vievät paljon tilaa. Pienten ryhmätiloista löytyy ikäryhmään sopivan kokoisia kalusteita toimintaa ja leikkiä ajatellen. Tilasta löytyy myös lattiatilaa pienten lasten leikeille. Eteistilaan suunniteltu parkour-rata ei ole käytännöllinen, sillä rata on liian pieni ja se ei vaikuta tukevalta. Haba- oppimistaulu koettiin epäkäytännölliseksi eteistilaan. Työtilaan suunnitellut työpöydät täyttävät tilan, joten tilasta tulee ahtaan tuntuinen.

##### **Pisteet 8**

## **1.2 Kalusteiden riittävyys huonekohtaisesti suhteessa lasten määrään tiloissa**

### **Maksimipisteet 15**

#### **Kuopion Woodi Oy**

Kalusteita on riittävästi suhteessa lasten määrään tiloissa. Osassa tiloja kalusteita on kuitenkin liikaa ja huoneet ovat täysiä. Pelkästään käsinojallisia Onni-lastentuoleja on suunniteltu liikaa; tilassa olisi tarve, ja sinne olisi ollut hyvä sijoittaa lisäksi vastaavanlaisia, käsinojattomia tuoleja.

### **Pisteet 11**

#### **Lekolar-Printel Oy**

Kalusteita on riittävästi suhteessa lasten määrään, eikä tiloja ole ylikalustettu. Ryhmätiloissa ja yli 3-vuotiaiden ryhmissä on lelujen ja muun toimintamateriaalin säilytystä varten kalusteita kuitenkin riittämättömästi.

### **Pisteet 14**

#### **Tevella Oy**

Tarjotut kalusteet ovat riittäviä suhteessa lasten määrään tiloissa. Osa tiloista on kuitenkin ylikalustettu. Säilytysratkaisut on suunniteltu toimiviksi.

### **Pisteet 12**

## **2. KALUSTEIDEN MUUNNELTAVUUS JA TOIMINNALLISUUS, TURVALLISUUS HUOMIOIDEN**

### **2.1 Miten kalusteissa on huomioitu kasvatushenkilökunnan ja lasten ergonominen työskentely ja turvallisuus**

### **Maksimipisteet 10**

#### **Kuopion Woodi Oy**

Säädettäviä satulatuoleja on suunniteltu riittävästi. Onni-työtuolit ja pukemispennit ovat käytännölliset ja toimivat. Kalusteissa on huomioitu kasvatushenkilökunnan ergonominen työskentely lasten kanssa. Tuolit saa nostettua pöydän kannen alle, jolloin tila on helpommin siivottavissa. Esiopetusryhmien renkaalliset, pyörivät ja metallijalkaiset tuolit eivät arviointiryhmän mielestä sovellu päiväkotikäyttöön turvallisuuden ja käytännöllisyyden näkökulmasta.

### **Pisteet 8,5**

### **Lekolar-Printel Oy**

Henkilöstön työtilassa on huomioitu säädettävät pöydät ja tuolit. Lasten tuoleissa ja pöydissä ei ole teräviä kulmia. Satulatuoleja on riittävästi. Osa kalusteista on pyörillä varustettu, joten niitä on helppo siirrellä. Pienten ryhmissä on lasten ikätasolle sopivia kalusteita.

**Pisteet 9**

### **Tevella Oy**

Kalusteet ovat pääosin liikuteltavia ja turvallisia. Candy-sohva ei kuitenkaan ole turvallinen pienten lasten käyttöön käsinojien puuttuessa. Ryhmätilojen pöydissä on rullat, jotka lisäävät ergonomiaa pöytiä siirreltäessä. Tuolit saa nostettua pöydän kannen alle, jolloin tila on helpommin siivottavissa. Puolapuiden alle suunnitellut patjat tuovat lisää turvallisuutta.

**Pisteet 8,5**

## **2.2 Kalusteiden siirreltävyys: minkälaisia toimenpiteitä kalusteiden uudelleen ryhmittely tiloissa aiheuttaa**

**Maksimipisteet 5**

### **Kuopion Woodi Oy**

Pöytäryhmät ovat hyvin muunneltavissa. Kalusteet ovat pääosin kevytrakenteisia ja enimmäkseen pyörällisiä, jolloin tilojen muokattavuus on helppoa. Poikkeuksena ovat esiopetusryhmän metallijalkaiset oppilastuolit, jotka koettiin epäkäytännöllisinä tähtimäisen jalaksen vuoksi. Oppilaspöydät ovat epäkäytännöllisiä; paikallaan pysyvyys ja ”palapelimaisuus” koettiin haastavana. Rahikatsomo on tilaa vievä ja huonosti liikuteltava.

**Pisteet 3,5**

### **Lekolar-Printel Oy**

Pöytäryhmät ovat huonosti muunneltavissa tai yhdistettävissä; pyöreiden pöytien tilalla olisi parempi ratkaisu esim. puolipyöreät tai suorakaiteen muotoiset pöydät. Eteisiin suunnitellut isot, valmiit leikkivälineet vievät liikaa tilaa. Fixa play-motoriikkarata on helposti siirrettävissä eikä se vie liikaa tilaa eteistilasta.

**Pisteet 2,5**

### **Tevella Oy**

Pyörät kalusteiden alla helpottavat siirtämistä ja pöytien sijoittelua eri tavoilla. Valmiit leikkiin suunnitellut kalusteet (roolivaatekeskus, tutkimuspöytä) ovat kuitenkin liian massiivisia pieniin tiloihin.

**Pisteet 3**

## **2.3 Miten kalusteiden toimivuus tilanjakajana on huomioitu**

### **Maksimipisteet 5**

#### **Kuopion Woodi Oy**

Otto-säilytin on helppo siirrellä ja se toimii hyvin tilanjakajana. Lattialla seisovat huopasermit vaikuttavat huterilta ja korkeus on tilanjakajana riittämätön. Toimistoon suunniteltuja sermejä voisi käyttää myös ryhmätiloissa. Kaareva Otto-säilytin on tilanjakajana huonosti sijoitettava ja epäkäytännöllinen. Sohvat soveltuvat hyvin myös tilanjakajaksi. Kalusteiden lukittavat pyörät mahdollistavat tilan jakamisen.

### **Pisteet 4**

#### **Lekolar-Printel Oy**

Säilytin, jossa takaseinä on akustoiva kiinnityspinta, toimii myös tilanjakajana hyvin. Enkel-sermi ja sohva toimivat tilanjakajina myös. Matalat leikkisermit ovat kuitenkin tilanjakajana riittämättömät.

### **Pisteet 3,5**

#### **Tevella Oy**

Alberi-akustiikkaseinä vie suuren lattiatilan ja se on muodoltaan epäkäytännöllinen. Muutoin kalusteet ovat helposti liikuteltavia pyörien avulla ja toimivat myös tilanjakajina.

### **Pisteet 3**

## **2.4 Miten tuotteiden soveltuvuus on eri-ikäisille lapsille huomioitu**

### **Maksimipisteet 5**

#### **Kuopion Woodi Oy**

Esikouluryhmän kalusteet ovat liian koulumaiset. Pienten ryhmässä lasten omatoiminen pöytätyöskentely on hankalaa, koska kaikki pöytätasot ovat korkeita. Kalusteet kuitenkin vaikuttavat viihtyisiltä ja houkuttelevilta lasten leikkeihin.

### **Pisteet 3**

#### **Lekolar-Printel Oy**

Pienille lapsille on suunniteltu sopivan korkuisia kalusteita ja toimintaan/leikkiin soveltuvia välineitä. Kalusteissa on huomioitu kokoerot säädettävillä jalkatuilla. Isojen ryhmissä osa pyöreistä pöydistä ovat halkaisijaltaan liian pieniä toiminnan kannalta.

### **Pisteet 4**

## **Tevella Oy**

Pienten ryhmätiloista löytyy jonkin verran ikä- ja kokotasoon sopivia kalusteita sekä leikkivälineitä. Eri-ikäisiä lapsia ajatellen kalusteiden houkuttelevuuteen ei kuitenkaan ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota.

**Pisteet 2,5**

### **3. KALUSTEIDEN SOVELTUVUUS VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN MUKAISEEN TOIMINTAAN**

#### **3.1 Leikkejä ja toiminnallisuutta aktivoivat ratkaisut**

##### **Maksimipisteet 10**

##### **Kuopion Woodi Oy**

Isot valmiit leikkiratkaisut vievät tilaa lasten luovuudelta ja voivat häiritä pukemistilannetta eteisessä. Penkit tarvikelaatikoilla toimivat hyvin eteistiloissa esim. rakenteluun, nukkeleikkeihin tms. Esiopetusryhmät ovat kuitenkin liian koulumaiset, jolloin lasten leikeille ei ole riittävästi tilaa.

**Pisteet 7,5**

##### **Lekolar-Printel Oy**

Tiloissa on riittävästi ja monipuolisesti tilaa lasten leikkeihin; eteistiloihin on tarjottu motoriseen tekemiseen kannustavia välineitä, ja paljettikukat visuaalisena elementtinä kannustavat tutkimaan. Integroidun ryhmän nurkkaus on suunniteltu rauhoittumiseen monilla elementeillä ja tilaratkaisuilla.

**Pisteet 9,5**

##### **Tevella Oy**

Pienten ryhmissä on liikkumiseen houkuttelevia pehmokalusteita riittävästi. Puunmuotoinen hylly innostaa erilaiseen toimintaan. Haba grow upp-kukkiva seinäteline on esteettisesti kaunis, mutta koettiin epäkäytännölliseksi lasten jokapäiväiseen käyttöön (roikkuvat, irtoavat kukat). Monipuolisen leikin mahdollistavia kalusteita on melko vähän. Kalustuksen yleisilme on askeettinen ja osasta tiloista tulee epäviihtyisä vaikutelma. Leikkialueet tiloissa ovat jakautuneet epätasaisesti.

**Pisteet 7**

### **3.2 Miten jatkettun aukiolon tiloissa on huomioitu lasten vireystiloissa eri vuorokauden aikoina sekä eri-ikäisten lasten mahdollisuudet toimia tiloissa**

#### **Maksimipisteet 5**

##### **Kuopion Woodi Oy**

Ryhmätila on täytetty isolla pöytäkokonaisuudella, joka ei luo viihtyisyyttä. Yleisilme kaipaisi enemmän pehmeyttä.

**Pisteet 2,5**

##### **Lekolar-Printel Oy**

Ryhmätila on muokattavissa jatkettun aukioloajan tilaksi. Viihtyisyyttä tuo lisää esim. matto ja valokuutio.

**Pisteet 4**

##### **Tevela Oy**

Ryhmätila on muokattavissa jatkettun aukioloajan tilaksi. Leikin mahdollisuus on huomioitu, mutta massiivinen pöytäryhmä vie paljon tilaa. Pehmeitä kalusteita on liian vähän.

**Pisteet 3,5**

### **3.3 Miten riittävät säilytysmahdollisuudet on huomioitu**

#### **Maksimipisteet 5**

##### **Kuopion Woodi Oy**

Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä säilytysmahdollisuus toimintaan tarkoitettulle materiaalille on riittämätöntä. Henkilökunnan työtilassa on toimistotarvikkeiden säilytykseen suunniteltu liian vähän kalusteita.

**Pisteet 3,5**

##### **Lekolar-Printel Oy**

Pienten ryhmissä on säilytysmahdollisuutta riittävästi, mutta yli 3-vuotiaiden ryhmissä olisi lisätarve toimintaan ja leikkiin tarkoitettun materiaalin säilytykseen. Henkilökunnan työtilassa on toimistotarvikkeiden säilytykseen suunniteltu liian vähän kalusteita. Pieni materiaalivaunu laatikoilla on riittävä isojen ryhmissä, mutta pienten ryhmissä se on tarpeeton.

**Pisteet 4**

## **Tevella Oy**

Säilytysratkaisut on suunniteltu toimivaksi ja niitä on riittävästi. Pehmeiden muotopalojen säilytysratkaisu koettiin kuitenkin tilaavieväksi. Henkilökunnan työtilassa on toimistotarvikkeiden säilytykseen suunniteltu liian vähän kalusteita.

**Pisteet 4,5**

## **4. SISUSTUKSEN KOKONAISUUS JA ESTEETTISYYS**

### **4.1 Kalusteiden yhtenäisyys, viihtyisyys ja esteettisyys**

#### **Maksimipisteet 10**

#### **Kuopion Woodi Oy**

Lapsiryhmien kalustus on väretykseltään yhtenäinen. Taukotilan ja johtajan toimiston kalusteiden värimaailma on kuitenkin hieman levoton ja sekava, ja ei näin ollen luo viihtyisyyttä. Esiopetusryhmien viihtyisyys/esteettisyys on askeettinen, kova ja koulumainen. Suuri määrä kangastyynyjä koettiin tarpeettomaksi.

**Pisteet 6,5**

#### **Lekolar-Printel Oy**

Sisustus on väretykseltään harmoninen ja onnistunut kauttaaltaan. Henkilökunnan taukotila on suunniteltu viihtyisäksi ja rauhalliseksi. Erilainen kalustus luo tunnelmaa ja mahdollisuuden rauhoittua arjen keskellä. Kirkasvalolampun sijaan jokin toinen valaisinvaihtoehto olisi ollut toimivampi ja käytännöllisempi henkilökunnan taukotilaan. Monikäyttöinen valokuutio luo hienosti tunnelmaa.

**Pisteet 10**

#### **Tevella Oy**

Kalusteet ovat yhtenäisiä ja siirrettäviä koko talossa. Osa kalusteista on kulmikkaita ja yleisilme kaipaisi pehmeyttä ja viihtyvyyttä. Tekstiilejä ei koettu olevan tarpeeksi, esim. mattoja olisi voinut olla enemmän tuomaan pehmeyttä ja kodinomaisuutta. Taukotilan keinutuolit luovat mukavan tunnelman. Integroidun ryhmän yleisilme on askeettinen, eikä luo viihtyisyyttä.

**Pisteet 5**

## **4.2 Melua vaimentavat ratkaisut**

### **Maksimipisteet 10**

#### **Kuopion Woodi Oy**

Akustiikka on huomioitu kalusteissa hyvin: akustiikkataulut, huopamajat, matot ja pöytien akustiikkakannet.

#### **Pisteet 9**

#### **Lekolar-Printel Oy**

Suunnitelmassa on huomioitu akustiikka kalusteissa; leikkipöytien matot, seinällä olevat pilvet, huopaiset sermit, säilyttimien taustalevyt, pöytien pinnat, pehmeät kalusteet (sohvat, nojatuolit, pehmokeinut, muotopalat, matot).

#### **Pisteet 9**

#### **Tevella Oy**

Akustiikka on huomioitu kalusteissa, mutta sitä ei koettu riittävänä. Akustoivat seinäelementit puuttuvat ja tekstiilejä on kauttaaltaan liian vähän. Alberi- akustoiva seinäke antaa epäkäytännöllisen vaikutelman.

#### **Pisteet 7,5**

## **4.3 Puhtaanapidon/siivouksen huomioiminen kalusteratkaisuissa ja materiaaleissa**

### **Maksimipisteet 10**

#### **Kuopion Woodi Oy**

Tuolit saa nostettua pöytien kansien alle, jolloin tilat ovat helpommin siivottavissa. Suurin osa kalusteista on helposti siirrettävissä. Pyöreissä eläintenjalji-matoissa on kuitenkin ”koloja”, jotka keräävät likaa. Kangasmateriaali eteistilojen pehmusteina ei ole toimiva, koska ne likaantuvat helposti. Kalusteiden huopalaatikot puolestaan pölyyntyvät helposti.

#### **Pisteet 8**

#### **Lekolar-Printel Oy**

Kalustemateriaaleissa on huomioitu puhtaanapidon helppous. Osa tuoleista on nostettavissa tuoliripustimiin siivouksen helpottamiseksi. Sohvien kankaat ovat irrotettavissa ja pestävissä. Siivousta helpottaa myös se, ettei ryhmätiloja ole ylikalustettu.

#### **Pisteet 9**



## **Tevella Oy**

Leikkikalusteissa on irrotettavat ja konepestävät päälliset. Kalusteet ovat helposti liikuteltavia ja puhtaana pidettäviä. Tuolit ovat nostettavissa tuoliripustimiin. Tilat olivat kuitenkin ylikalustettu, joka hankaloittaa puhtaanapitoa.

**Pisteet 7,5**

### **4.4 Kalusteiden soveltuvuus rakennuksen arkkitehtuuriin**

#### **Maksimipisteet 5**

#### **Kuopion Woodi Oy**

Kalustus sopii pääosin arkkitehtuuriin ja luo rauhallisen tunnelman. Osa kokonaisuudesta (esikouluryhmät) oli kuitenkin ristiriidassa muun kokonaisuuden kanssa.

**Pisteet 3,5**

#### **Lekolar-Printel Oy**

Kalustus sopii rakennuksen arkkitehtuuriin. Värimaailman kokonaisuus on harmoninen. Kalusteet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

**Pisteet 4,5**

#### **Tevella Oy**

Kalustuksen yleisilme jää osassa tiloista ”laitosmaiseksi” (kalusteiden kulmikkuus). Kokonaisuudesta jää hieman kylmä vaikutelma. Pehmeitä elementtejä koettiin olevan riittämättömästi.

**Pisteet 2,5**