




Lausuntopyyntöä koskevat
kvartsivinyylilaatta alueet
449m²

 Uusitut kvartsivinyylilaatta
alueet
84m²

Ks. tarkempi tuote ja värisävy "A101-05 Väri- ja materiaalisuunnitelma"

Jalkalistadetaljit, ks. piir. "A1322-30 Lattiadetaljit

- - - - - Uusi erikoisjalkalista, laikattu tamm

 - tiivistetään marmori tai klinkkerisaumat, ei muuta
- ei tiivistetä museaalisista syistä

Porrashuoneiden lattiapinnat ja jalkalistatyypit

- | | |
|----|---|
| P1 | LK, portaita j-kk, alkamiseksi J-I
Keltainen joltava porrasosuu: valkosementin tehty
mosaikibetonit marmorkivellä, j-mu,
porrasasteella uusi keräminen laatta, J-I |
| P2 | LK, j-kk
Keltainen joltava porrasosuu päällystetty kvartsiyvyillä
mustat muoviset asennus särmäukset, j-mu,
porrasasteella uusi keräminen laatta, J-I |
| P3 | LK (alustanneen), j-I
Valkosementin tehty mosaikibetonit marmorkivellä, j-mu,
KVL, muoviset asennus, j-mu |
| P4 | Valkosementin tehty mosaikibetonit marmorkivellä, j-mu,
KVL, j-I |
| P5 | Valkosementin tehty mosaikibetonit marmorkivellä, j-mu,
KVL, j-I |
| P6 | Valkosementin tehty mosaikibetonit marmorkivellä, j-mu,
KVL, j-I |
| P7 | Valkosementin tehty mosaikibetonit marmorkivellä, j-mu,
KVL, j-I |
| P8 | Valkosementin tehty mosaikibetonit marmorkivellä, j-mu,
KVL, j-I |
- Kaikki korjaukset on jätetty alkuperäiseen tilaan.

Kaikki porrashuoneiden lattiapinnat ja jalkalistat kunnostetaan

----- Uusi erikoisjalkalista, lakattu tammi,
detaliit ks. piir. A1322-20 Lattiadetaaliit

 - tiivistetään marmori tai klinkkerisaumat, ei muuta
- ei tiivistetä museaalisista syistä

05.09.2025	AL	1. Irs Co-opp-palvelukohderyön ja olosuhtien K1056A lisäasetusten päivitys. Läsnäolijain lukumäärä kahdeksan. Vier. 810221-4 kuka täytti.
08.09.2025	AL	LE-WC C1057C istaakassa siirto 200 mm vasemmalle.
20.09.2025	AG	Päivä H. C1072A lisäasetusten siirto.
20.09.2025	AE	Tuotto- D1009A vanalasin muutos. D1099 ja 1010A lisäasetuksia siirto.
19.09.2025		Kaikkien ilmoitusten atkaten viemälöiden muutos sekäkin asennettavaksi. WC A1013 ja C1054 lisäasetus uustaan. Uusien kulkien lisäasetus laennettavaksi. WC D100A ja C10100B tusien lisäasetus viemälöiden muutos sekäkin asennettavaksi. C1007B ja C1007C istaakassa siirto.
Päätös	Tulos	Muut

HUOM! MITAT TARKISTETTAVA PAIKALLA
KORKOTIEDOT N2000 (N43 +504 mm)

[illegible]

