



Ve2 505:5
Villa Aurora
- ei lupaa

Ve2 505:2
URSULA
- ei lupaa

Ve2 505:4
ETELÄRINNE

Uusi 20 kV
johto VE1

Uusi 20 kV
johto VE1

Ve 1 505:3
LÄNSIRINNE
- pitemmät pyliväät
+ Rovakaira Oy siirtää
varastopaikan (#)

Ve1 32:127
KIIRVAARANMAA
- Johtokatu osittain
maantien luiskaan
itealueen puolelle

20 kV johto puretaan

20 kV johto puretaan

20 kV johto
puretaan
- jää 0,4 kV

20 m 100 m